

Автономная некоммерческая организация
Дошкольная образовательная организация «Розовый слоненок»

ОДОБРЕНО

Советом АНО ДОО «Розовый слоненок»

Протокол от 23.04.2015 № 2

УТВЕРЖДАЮ

Президент АНО ДОО «Розовый слоненок»

 /Осадчук Л.В.

Приказ от 23.04.2015 № 22

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на лестницах и стремянках

ИОТ – 017

Общие положения

1. Все детали лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность, не иметь трещин.
2. Запрещается применение переводных лестниц и стремянок, не соответствующих ГОСТУ, (сбитых гвоздями, без врезки ступеней в тетивы, и без крепления тетив болтами и пр.).
3. Длина приставной лестницы должна обеспечивать возможность производства работ стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы, и не должна превышать 5 м. В случае недостаточной длины лестницы запрещается устраивать опорные сооружения из ящиков, бочек и т. п., а также устанавливать приставные лестницы под углом наклона к горизонту более 75°С без дополнительного крепления верхней части.
4. Нижние концы переносных лестниц, устанавливаемых на землю, должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на гладких и шероховатых полах - башмаки из резины или других нескользящих материалов. При необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.
5. Площадки стремянок высотой 1,3 м и более должны иметь ограждения или упоры.
6. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорные устройства, исключающие возможность самопроизвольного раздвигания при работе.
7. При работе на лестницах и стремянках запрещается:
 - работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров, и приставных лестниц;
 - находиться на ступеньках лестницы или стремянки более чем одному человеку;
 - переходить с приставной лестницы (стремянки) на другую;
 - работать на лестницах около и над работающими машинами, транспортерами и т.п.;
 - работать на лестницах с использованием электрического и механизированного инструмента, паяльной лампы и газовой горелки.
10. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно опрокинута.
11. Если нельзя прочно закрепить верх лестницы, а также при работах на высоте

свыше 4 м и в местах движения людей, для предупреждения падения лестницы от случайных толчков, необходимо, чтобы лестницу придерживал другой работник.

12. Для работы на высоте на маршах лестничных клеток должны устраиваться специальные настилы.

13. Лестницы должны иметь инвентарные номера и испытываться.

14. При обслуживании и ремонте электроустановок, замене ламп освещения запрещается применять металлические стремянки и лестницы.

15. Необходимо периодически производить осмотр лестниц (стремянок):

- трещины в ступеньках и тетиве допускаются только продольные, длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм;
- местонахождение трещин и их направление не должно грозить ослаблением ступенек;
- заделка трещин и надломов не допускается;
- поперечные трещины не допускаются;
- металлические лестницы не должны иметь трещины, заусенцы и острые края.